

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 27.11.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Fleischwerk Weißenfels GmbH
Adresse des Betreibers	Am Schlachthof 1, 06667 Weißenfels

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Fleischwerk Weißenfels
Adresse der Anlage	Am Schlachthof 1, 06667 Weißenfels
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.4 a)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.2.1 EG

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	28.09.2018
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	Umweltamt Burgenlandkreis

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
-		