

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.01.2019

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Bioenergie Badeleben GmbH & Co KG
<b>Adresse des Betreibers</b>	Ellersdorfer Weg 2, 39393 Völpke OT Badeleben

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Biomethananlage
<b>Adresse der Anlage</b>	Ellersdorfer Weg 2, 39393 Völpke, OT Badeleben
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.3 b) i)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.6.3.1 EG, 1.16 V, 9.1.1.2 V, 1.2.2.2 V

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	09.10.2018
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Beteiligte Behörden</b>	

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	unabgedeckte Lagerung von Hühnertrockenkot im Fahrsilo
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung. Nachweis der Mängelbeseitigung vorgelegt am 22.10.2018		