

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.01.2019

Daten Betreiber:

Betreiber	ROCKWOOL Mineralwolle GmbH Flechtingen
Adresse des Betreibers	Calvörder Str. 19 39345 Flechtingen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Herstellung von Mineralwolle
Adresse der Anlage	Calvörder Str. 19 39345 Flechtingen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	3.4
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	2.11.1 GE i.V. mit 2.14 V, 5.2.1 G und 8.11.2.4 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	9./10. Oktober 2018
Grund der Besichtigung	Anlagenüberwachung § 52 BImSchG (IED)
Beteiligte Behörden	LVwA

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		