

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 29.11.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Mittelsdorf Recycling
Adresse des Betreibers	Sandfleck 1 98597 Breitungen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Bodenbehandlungsanlage (Biobeetanlage)
Adresse der Anlage	Zerbster Straße 10-14 06862 Dessau-Roßlau OT Tornau
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.1 a)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.7.1.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	11.10.2018
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	Landesverwaltungsamt: Obere Abfallbehörde Obere Immissionsschutzbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		