

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 05.07.2019

Daten Betreiber:

Betreiber	Seydaer Landwirtschafts GmbH
Adresse des Betreibers	Jüterborger Straße 85 06917 Jessen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage Mellnitz
Adresse der Anlage	Gemarkung: Mellnitz, Flur: 2, Flurstück: 37/1
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6 c)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.7.1 EG

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	12.10.2018
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	-

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		