

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 28.12.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Schweinehaltung Düben mbH Co. KG
Adresse des Betreibers	Buroer Weg 26b, 06869 Coswig OT Düben

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage Düben
Adresse der Anlage	Buroer Weg 26b, 06869 Coswig OT Düben
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6. b), 6.6. c)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.7.1 EG, 7.1.8.1 EG, 7.1.9.1 G, 9.36 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	19.10.2018
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	-

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		