

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 14.12.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	DOW Deutschland Anlagengesellschaft mbH
Adresse des Betreibers	Salegaster Chaussee 1 06803 Bitterfeld-Wolfen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Methylcellulose Anlage MC 7/9
Adresse der Anlage	Salegaster Chaussee 1 06803 Bitterfeld-Wolfen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1 h)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.8 G/E

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	14.11.2018
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	Landesverwaltungsamt - Obere Immissionsschutzbehörde Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Untere Abfallbehörde - Untere Abwasserbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		