

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 07.06.2019

Daten Betreiber:

Betreiber	Landgut Heideland e.G.
Adresse des Betreibers	Wahles Weg 2 06925 Annaburg

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage Großkorga
Adresse der Anlage	Dorfstraße 35 06917 Jessen (Elster)
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6.b)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.7.1 (G,E)

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	31. Januar 2019
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	-

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	Abdeckung der Güllelagerbehälter nicht ordnungsgemäß
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung (Nachweis für Mängelbeseitigung liegt dem Landesverwaltungsamt vor)		