

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 19.07.2019

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	LSL-Rhein-Main- Geflügelvermehrungs- betrieb GmbH & Co. KG
<b>Adresse des Betreibers</b>	Am Kreuzstein 7 06618 Naumburg- OT Eulau

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Junghennenanlage Eulau
<b>Adresse der Anlage</b>	Am Kreuzstein 7 06618 Naumburg-OT Eulau
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	6.6 a)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	7.1.2.1 EG

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	22.02.19
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Beteiligte Behörden</b>	-

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		