

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 10.05.2019

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Betreibergesellschaft „DANISAL“
<b>Adresse des Betreibers</b>	Naumburger Str. 87, 06242 Braunsbedra OT Großkayna

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Schweinemast- und Zuchtanlage
<b>Adresse der Anlage</b>	Naumburger Str. 87, 06242 Braunsbedra OT Großkayna
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	6.6 b); 6.6 c)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	7.1.7.1 GE, 7.1.8.1 GE; 7.1.9.1 G und 9.36 V

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde:</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	06.03.2019
<b>Grund der Besichtigung</b>	Nachkontrolle
<b>Beteiligte Behörden</b>	

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Am Pufferbehälter 2 besteht Sanierungsbedarf an der Abdeckung
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Sanierung am Pufferbehälter 2 hat entsprechend der Nebenbestimmung aus dem Genehmigungsbescheid bis zum 30.09.2019 zu erfolgen</li> </ul>		