

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 06.09.2019

Daten Betreiber:

Betreiber	Schweinehof Kruse KG
Adresse des Betreibers	Dardesheimer Str. 2, 38835 Zilly

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage Zilly
Adresse der Anlage	Dardesheimer Str., 38835 Zilly
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6 b)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.7.1 EG

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	10.05.2019
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	-

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		