

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 12.07.2019

Daten Betreiber:

Betreiber	Splittherstellung Krughütte GmbH
Adresse des Betreibers	Kasseler Straße 46 06295 Lutherstadt Eisleben

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Splittherstellung aus Kupferschlacke
Adresse der Anlage	Kasseler Straße 46 06295 Lutherstadt Eisleben
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3 b) iii)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.11.2.3 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	03.06.2019
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	<ul style="list-style-type: none">- Landesverwaltungsamt, obere Immissionsschutzbehörde- Landesverwaltungsamt, obere Abfallbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		