

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 29.11.2019

Daten Betreiber:

Betreiber	Remondis Industrie Service GmbH & Co.KG
Adresse des Betreibers	Brunnenstraße 138 44536 Lünen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Wertstoffrückgewinnung
Adresse der Anlage	Chemiepark – Am Haupttor, Gebäude 7512, 06237 Leuna
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.1 b
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.10.1.1, 8.12.1.1, 8.12.2

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	03.09.2019
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		