

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 20.12.2019

Daten Betreiber:

Betreiber	Klaus Middendorf
Adresse des Betreibers	Wellbruch 1 39143 Bissendorf

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Legehennenanlage
Adresse der Anlage	Kröpelwarte 1 39579 Wittenmoor OT Vollenschier
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6.a
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.1.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	10.09.2019
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Haltungsform ist in einem Teil der Ställe nicht genehmigungskonform 2. Die Lüftung ist nicht genehmigungskonform
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
<p>Zu 1.: Aufforderung zur Herstellung eines genehmigungskonformen Betriebs</p> <p>Zu 2.: Aufforderung zur Herstellung eines genehmigungskonformen Betriebs</p>		