

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 06.12.2019

Daten Betreiber:

Betreiber	Ardagh Metal Beverage Germany GmbH
Adresse des Betreibers	Am Knühl 10 39326 Hermsdorf

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Lackierung von Getränkedosen
Adresse der Anlage	Am Knühl 10 39326 Hermsdorf
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.7.
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	5.1.1.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	25.09.2019
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		