

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 22.11.2019

Daten Betreiber:

| | |
|-------------------------------|---|
| Betreiber | MinAscent Leuna Production GmbH |
| Adresse des Betreibers | MinAscent Leuna Production GmbH Am Haupttor, Bau 4208 06237 Leuna |

Daten Anlage:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Anlagenbezeichnung | Anlage zur Herstellung von Spezialprodukten |
| Adresse der Anlage | MinAscent Leuna Production GmbH Am Haupttor, Bau 4208 06237 Leuna |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 4.1 b) |
| Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV | 4.1.2 (G, E) 9.3.1 (G) |

Daten Behörde:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Zuständige Überwachungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| Kontakt | LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de |

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|----------------------|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 16.10.2019 |
| Grund der Besichtigung | Überwachungsprogramm |
| Beteiligte Behörden | |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | | |
| Keine Mängel | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Mängel | <input type="checkbox"/> | |
| Veranlasste Maßnahme der Behörde | | |
| | | |