

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 08. November 2019

Daten Betreiber:

Betreiber	Evonik Degussa GmbH
Adresse des Betreibers	Straße am Landgraben 8 06749 Bitterfeld-Wolfen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Herstellung von Chlorsilanen
Adresse der Anlage	Straße am Landgraben 8 06749 Bitterfeld-Wolfen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.2.d
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.16 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	22. Oktober 2019
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	Landesverwaltungsamt, obere Immissionsschutzbehörde Landkreis Anhalt-Bitterfeld, untere Wasser- und Abfallbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		