

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 28. Februar 2020

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Trinseo Deutschland GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Straße E 17 06258 Schkopau

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Herstellung von Polymerisationshilfsstoffen
<b>Adresse der Anlage</b>	Straße E 17 06258 Schkopau
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	4.1 k)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	4.1.11 G, E

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	05. November 2019
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Beteiligte Behörden</b>	Landkreis Saalekreis, untere Abfall- und Wasserbehörde

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		