

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 20.12.2019

Daten Betreiber:

Betreiber	Hof Steimke KG
Adresse des Betreibers	Idsingen 7, 29664 Walsrode, OT Idsingen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Mast von Schweinen
Adresse der Anlage	Vordorf 14c, 38486 Klötze, OT Steimke
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6 b
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.7.1 G E

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	11.11.2019
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		