

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 10.05.2019

neu veröffentlicht am: 27.03.2020

Daten Betreiber:

Betreiber	DANISAL Betreibergemeinschaft
Adresse des Betreibers	Naumburger Str. 87, 06242 Braunsbedra OT Großkayna

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Schweinemast- und Zuchtanlage Großkayna
Adresse der Anlage	Naumburger Str. 87, 06242 Braunsbedra OT Großkayna
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6 b); 6.6 c)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.7.1 GE, 7.1.8.1 GE; 7.1.9.1 G und 9.36 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde:	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	06.03.2019
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	Am Pufferbehälter 2 besteht Sanierungsbedarf an der Abdeckung (Mangel wurde zwischenzeitlich abgestellt)
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
<ul style="list-style-type: none"> Die Sanierung am Pufferbehälter 2 hat entsprechend der Nebenbestimmung aus dem Genehmigungsbescheid bis zum 30.09.2019 zu erfolgen 		

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	28.11.2019
Grund der Besichtigung	Sonstiger Anlass
Beteiligte Behörden	-

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	<ol style="list-style-type: none">1. Änderung der Tierplatzverteilung2. Güllebehälter nicht ordnungsgemäß abgedeckt3. Änderung des Heizsystems
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
<ol style="list-style-type: none">1. Revisionsschreiben2. Revisionsschreiben; Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung3. Revisionsschreiben		