

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 06.03.2020

Daten Betreiber:

| | |
|-------------------------------|---|
| Betreiber | Fehr Umwelt Ost GmbH |
| Adresse des Betreibers | Äußere Radeweller Straße 5 06132 Halle (Saale) |

Daten Anlage:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Anlagenbezeichnung | zeitweilige Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen und zur Behandlung (Umfüllen flüssiger Abfälle) |
| Adresse der Anlage | Südliche Vistrastraße 2 06766 Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 5.5 |
| Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV | 8.12.1.1, 8.11.1.1 |

Daten Behörde:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Zuständige Überwachungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| Kontakt | LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de |

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|----------------------|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 03.12.2019 |
| Grund der Besichtigung | Überwachungsprogramm |
| Beteiligte Behörden | |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | | |
| Keine Mängel | <input type="checkbox"/> | |
| Mängel | <input checked="" type="checkbox"/> | Lagerung von Abfällen auf Containerstellplatz vor Gebäude 0647 |
| Veranlasste Maßnahme der Behörde | | |
| Abstellung der Mängel mit Fristsetzung | | |