

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

Veröffentlicht am: 17. Mai 2019

Daten Betreiber:

Betreiber	Altmark-Käserei Uelzena GmbH
Adresse des Betreibers	Wartenberger Chaussee 12 39629 Bismark/Altmark

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Milchverarbeitung
Adresse der Anlage	Wartenberger Chaussee 12 39629 Bismark/Altmark
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.4b)i) i.V. mit 6.4. c)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.32.1 G,E i. V. mit 7.34.2 GE, 10.25 V, 1.2.3.2 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	15. März 2019
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	LVwA

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		