

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 10.05.2019

neu veröffentlicht am: 27.03.2020

neu veröffentlicht am: 10.07.2020

Daten Betreiber:

Betreiber	DANISAL Betreibergemeinschaft
Adresse des Betreibers	Naumburger Str. 87, 06242 Braunsbedra OT Großkayna

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Schweinemast- und Zuchtanlage Großkayna
Adresse der Anlage	Naumburger Str. 87, 06242 Braunsbedra OT Großkayna
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6 b); 6.6 c)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.7.1 GE, 7.1.8.1 GE; 7.1.9.1 G und 9.36 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde:	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	06.03.2019
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	Am Pufferbehälter 2 besteht Sanierungsbedarf an der Abdeckung (Mangel wurde zwischenzeitlich abgestellt)
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
<ul style="list-style-type: none"> Die Sanierung am Pufferbehälter 2 hat entsprechend der Nebenbestimmung aus dem Genehmigungsbescheid bis zum 30.09.2019 zu erfolgen 		

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	28.11.2019
Grund der Besichtigung	Sonstiger Anlass
Beteiligte Behörden	-

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	<ol style="list-style-type: none">1. Änderung der Tierplatzverteilung2. Güllebehälter nicht ordnungsgemäß abgedeckt3. Änderung des Heizsystems
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
<ol style="list-style-type: none">1. Revisionsschreiben2. Revisionsschreiben; Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung3. Revisionsschreiben		

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	11.03.2020
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle
Beteiligte Behörden	-

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	<ol style="list-style-type: none">1. Änderung der Tierplatzverteilung (zwischenzeitlich abgestellt)2. nicht genehmigter Betrieb eines Behälters zur Zwischenlagerung von Gülle3. regelmäßige Lagerung von Gülle in einem Reservebecken4. Änderung der Futtermittellagerung5. Haltung von Pferden auf dem Betriebsgelände6. Änderung des Heizsystems
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
zu Pkt. 1 bis 6: Anhörung mit Fristsetzung		