

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am:10.07.2020

Daten Betreiber:

Betreiber	Fernwärmeversorgungs-GmbH Dessau
Adresse des Betreibers	Albrechtstr. 48, 06844 Dessau-Roßlau

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Heizkraftwerk Dessau
Adresse der Anlage	An der Fine 4, 06842 Dessau-Roßlau
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	1.1
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	1.1

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	23.06.2020
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	-

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		