

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 17.01.2020

Daten Betreiber:

Betreiber	Bio Geflügelhof Deersheim GmbH
Adresse des Betreibers	Drohneweg 1 38835 Osterwieck OT Deersheim

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Legehennenanlage
Adresse der Anlage	Drohneweg 1 38835 Osterwieck OT Deersheim
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6.a
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.1.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	25. + 26.09.2019
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umstellung von Bodenhaltung mit Kotbunker auf Volierenhaltung mit unbelüftetem Kotförderband 2. Lüftungsanlage nicht genehmigungskonform
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
<p>Zu 1. Aufforderung zur Herstellung eines genehmigungskonformen Zustands</p> <p>Zu 2. Aufforderung zur Herstellung eines genehmigungskonformen Zustands</p>		