

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 17.01.2020

Daten Betreiber:

Betreiber	Recycling Centrum Eisleben GmbH
Adresse des Betreibers	Querfurter Str. 22, 06259 Lutherstadt Eisleben

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Lagerung und Behandlung von Bauschutt und Altholz mit Langzeitlager
Adresse der Anlage	Querfurter Str. 22, 06259 Lutherstadt Eisleben
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.5
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.14.2.1, 8.11.2.4, 8.12.2

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	17.10.2019
Grund der Besichtigung	Sonstiger Anlass
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	Lagerung von nicht genehmigten Abfällen
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
Aufforderung zur Beseitigung der nicht genehmigten Abfälle mit Terminsetzung		