

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 17.01.2020

Daten Betreiber:

| | |
|-------------------------------|---|
| Betreiber | Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH (MUEG mbH) |
| Adresse des Betreibers | Geiseltalstraße 1, 06242 Braunsbedra |

Daten Anlage:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Anlagenbezeichnung | Anlage zur Herstellung von Ersatzbrennstoffen i. V. m. einer Konditionierung von Abfällen (Herstellung von Sekundärbaustoffen) |
| Adresse der Anlage | Großkaynaer Straße 5, 06217 Beuna |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 5.1 |
| Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV | 8.11.1.1 Nr. 1 und 2 8.12.1.1 8.15.1 |

Daten Behörde:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Zuständige Überwachungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| Kontakt | LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de |

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|---|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 22.10.2019 |
| Grund der Besichtigung | Überwachungsprogramm |
| Beteiligte Behörden | Obere Abfallbehörde, untere Wasserbehörde |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | | |
| Keine Mängel | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Mängel | <input type="checkbox"/> | |
| Veranlasste Maßnahme der Behörde | | |
| | | |