

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 17.04.2020

Daten Betreiber:

Betreiber	Schlenk Metallic Pigments GmbH
Adresse des Betreibers	Barnsdorfer Hauptstraße 5 in 91154 Roth

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Aluminium-Legierungsmasselgießerei und Aluminium-Gießerei
Adresse der Anlage	Hinter dem Bahnhof 12 in 06749 Bitterfeld-Wolfen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.5 b
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.4.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	04.03.2020
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	-

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		