

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 07.02.2020

neu veröffentlicht am: 15.05.2020

erneut veröffentlicht am: 21.08.2020

Daten Betreiber:

Betreiber	EURECUM GmbH & Co. KG
Adresse des Betreibers	Kasseler Straße 46, 06295 Lutherstadt Eisleben

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen soweit diese für die Verbrennung oder Mitverbrennung vorbehandelt werden (Anlage zur Ersatzbrennstoffherstellung)
Adresse der Anlage	Kasseler Straße 46, 06295 Lutherstadt Eisleben
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3 b) ii)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.11.2.3, 8.11.2.4 und 8.12.2

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	19.11.2019
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1) Lagerung von Abfällen außerhalb genehmigter Flächen.</p> <p>2) Die Tore der Annahmehalle sind auch außerhalb der Ein- und Auslagerung von Abfällen geöffnet.</p> <p>3) Grobe Verschmutzungen auf den Lagerflächen und Fahrwegen der Anlage.</p>
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
<p>1) Anhörung mit Fristsetzung</p> <p>2) und 3) Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen aus den geltenden Genehmigungsbescheiden mit Verweis auf vorhergehende Begehungsprotokolle.</p>		

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	15.01.2020
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle
Beteiligte Behörden	Landesamt für Verbraucherschutz

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1) Lagerung von Abfällen außerhalb genehmigter Flächen.</p> <p>2) Grobe Verschmutzungen auf den Lagerflächen und Fahrwegen der Anlage.</p> <p>3) Änderung der Anlage ohne Prüfung</p>
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
<p>1) Anordnung mit Fristsetzung (Beräumung von Flächen)</p> <p>2) und 3) Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen aus den geltenden Genehmigungsbescheiden mit Fristsetzung.</p>		

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	04.03.2020
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1) Lagerung von Abfällen außerhalb genehmigter Flächen.</p> <p>2) Verschmutzungen der Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Fahrwege.</p> <p>3) Änderung der Anlage ohne Prüfung.</p> <p>4) Lagerung von Abfällen in nicht geeigneten Verpackungen.</p>
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
<p>1) Zum Kontrollzeitpunkt war die vollständige Beräumung nicht genehmigter Lagerflächen noch nicht erfolgt. Die Einhaltung der dazu ergangenen Anordnung wurde mittlerweile nachgewiesen.</p> <p>2), 3) und 4) Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen aus den geltenden Genehmigungsbescheiden mit Fristsetzung.</p>		

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	10.06.2020
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	1) Lagerung von Abfällen außerhalb genehmigter Flächen. 2) Änderung der Anlage ohne Prüfung.
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
1) und 2) Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen aus den geltenden Genehmigungsbescheiden.		