

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 11.09.2020

Daten Betreiber:

Betreiber	Agrargenossenschaft Kropstädt e. G.
Adresse des Betreibers	Kropstädter Lindenstraße 32a 06889 Lutherstadt Wittenberg OT Kropstädt

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Mastschweineanlage
Adresse der Anlage	Dorfstraße 06889 Lutherstadt Wittenberg OT Abtsdorf
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6. b)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.7.1 G E i. V. m. 9.36 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	12.06.2020
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	Güllebecken unvollständig abgedeckt
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
Aufforderung zur vollständigen Abdeckung des Güllerechteckbeckens mit Fristsetzung		