

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 30.08.2019

neu veröffentlicht am: 14.08.2020

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Logistik Beratung Recycling GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Kämmeritzer Straße 1 06242 Braunsbedra

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur sonstigen Behandlung und zeitweiligen Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen (Herstellung von Sekundär-Ersatz-Regel-Brennstoffen)
<b>Adresse der Anlage</b>	Kämmeritzer Straße 1 06242 Braunsbedra
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.3 b) ii)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.11.2.3 GE i. V. m. 8.12.2 V

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	11.07.2019
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm Nachkontrolle
<b>Beteiligte Behörden</b>	Landesverwaltungsamt: Obere Abfallbehörde Obere Immissionsschutzbehörde  Landkreis Saalekreis: Untere Wasserbehörde

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	01.07.2020
<b>Grund der Besichtigung</b>	Anlasskontrolle
<b>Beteiligte Behörden</b>	

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	1) Lagerung von Abfällen außerhalb der Lagerboxen
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		
1) Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Verweis auf das Begehungs-Protokoll.		