

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.09.2020

Daten Betreiber:

| | |
|-------------------------------|--|
| Betreiber | HBZ Hartstein- und Baustoffzentrum Mansfelder Land GmbH |
| Adresse des Betreibers | Christian Ottiliae-Str. 12, 06311 Helbra |

Daten Anlage:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Anlagenbezeichnung | Aufbereitungsanlage für Rohhüttenkupferschlacke und Recyclingbaustoffe sowie Lagerung von Abfällen |
| Adresse der Anlage | An der Hütte 2, 06311 Helbra |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 5.3b) iii) |
| Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV | 8.11.2.3 GE, 8.12.2 V |

Daten Behörde:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Zuständige Überwachungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| Kontakt | LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de |

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|----------------------|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 02.07.2020 |
| Grund der Besichtigung | Überwachungsprogramm |
| Beteiligte Behörden | |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | | |
| Keine Mängel | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Mängel | <input type="checkbox"/> | |
| Veranlasste Maßnahme der Behörde | | |
| | | |