

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 20.11.2020

Daten Betreiber:

Betreiber	Geflügelhof Schoon
Adresse des Betreibers	Ihlewitzer Straße 3, 06347Gerbstedt

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Hähnchenmastanlage
Adresse der Anlage	Ihlewitzer Straße 3, 06347Gerbstedt
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6 a)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.3.1 G E

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	01.10.2020
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	Abluftführung an einem Stall nicht genehmigungskonform
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
Revisionsschreiben mit Fristsetzung		