

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 15.01.2021

Daten Betreiber:

Betreiber	MDSU Mitteldeutsche Schlacken Union GmbH & Co. KG
Adresse des Betreibers	Grabower Landstraße 81 39288 Burg

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Schlacke- und Metallaufbereitungsanlage
Adresse der Anlage	Gemarkung Reesen, Flur 2, Flurstücke 205/2, 10011, 10013, 10003, 10005, 10007, 110009 Flur 3, Flurstücke 108/2, 10086, 10088, 10090, 10095, 10097, 10099, 10101, 10103, 10105
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3 a) iii)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.10.2.1, 8.11.2.3 und 8.12.2

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	12.10.2020
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		