

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am:30.07.2021

Daten Betreiber:

Betreiber	MWG Galvanotec GmbH
Adresse des Betreibers	Ziegeleiweg 3F 38835 Osterwieck

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Galvanisierungs- und Hartverchromungsanlage
Adresse der Anlage	Ziegeleiweg 3F 38835 Osterwieck
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.4.
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.10.1 EG

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	12.03.2021
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Untere Abfallbehörde Landkreis Harz Untere Wasserbehörde Landkreis Harz

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	Ein Behälter der "Chemisch- Nickel- Anlage," entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Der Behälter der "Chemisch- Nickel- Anlage," welcher nicht mehr den technischen Anforderungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen entspricht, ist zu sanieren oder durch ein geeignetes Becken zu ersetzen.	