

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 08.10.2021

Daten Betreiber:

Betreiber	Biogasraffinerie Rätzlingen GmbH
Adresse des Betreibers	Bahnhofstraße 99, 39359 Rätzlingen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Biomethananlage mit BHKW
Adresse der Anlage	Bahnhofstraße 99, 39359 Rätzlingen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3 b) i)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.6.3.1 GE, 9.1.1.2 V, 1.2.2.2 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	17.03.2021
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	LK Börde untere Dünge/Wasserbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nicht ordnungsgemäße Lagerung von Inputstoffen. 2. Betrieb nicht genehmigter Betriebseinheiten auf der Anlage 3. Austritte bzw. Ablagerungen allgemein wassergefährdende Stoffe im Sinne des § 3 Abs. 2 der AwSV
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung 2. Untersagen des weiteren Betriebes der Betriebseinheit 3. Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung 	