

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 19.03.2021

neu veröffentlicht am: 16.07.2021

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	RHK Recycling GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Tieferwisch 1 39288 Burg

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Lagerung und Behandlung von Holzabfällen
<b>Adresse der Anlage</b>	Tieferwisch 20 39288 Burg
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.5
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.11.2.3 und 8.12.2

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	18. Dezember 2020
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden Mängel festgestellt.</b>	Überfrachtung der Anlage
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung Anordnung zur Untersagung und Beräumung gemäß § 20 Abs. 1 BImSchG	

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	15. April 2021
<b>Grund der Besichtigung</b>	Nachkontrolle
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden Mängel festgestellt.</b>	Überfrachtung der Anlage
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung Anordnung zur Untersagung und Beräumung gemäß § 20 Abs. 1 BImSchG	