

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 22.10.2021

Daten Betreiber:

Betreiber	Schweine-Betreibergemeinschaft Großmühlingen
Adresse des Betreibers	An der Ölmühle 1 39221 Bördeland OT Großmühlingen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Sauenanlage
Adresse der Anlage	An der Ölmühle 1 39221 Bördeland OT Großmühlingen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6.c)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.8.1 GE i. V. m. 7.1.9.1 G i. V. m. 9.36 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	01.07.2021
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fehlende Abdeckung von Güllebecken 2. Verunreinigungen im Bereich der Abtankplätze, verstopfte Rückflüsse für Gülle 3. Defekte Unterspiegelbefüllung
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
<p>Zu Punkt 1: Aufforderung zur Abdeckung der Güllebecken mit Fristsetzung</p> <p>Zu Punkt 2: Aufforderung zur Säuberung der Abtankplätze und der Rückflüsse für Gülle mit Fristsetzung</p> <p>→ die Abstellung dieses Mangels wurde am 07.08.2021 nachgewiesen</p> <p>Zu Punkt 3: Aufforderung zur Reparatur mit Fristsetzung</p>	