

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 05.11.2021

Daten Betreiber:

Betreiber	Schweinemast Gerbisbach GmbH & Co. KG
Adresse des Betreibers	Fischweg 4, 06917 Jessen OT Gerbisbach

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Schweinemast- und Ferkelaufzuchtanlage, Biogasanlage
Adresse der Anlage	Fischweg 4, 06917 Jessen OT Gerbisbach
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3 b)i); 6.6.b
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.7.1 GE, 7.1.9.1 G, 8.6.3.1 GE, 1.2.2.2 V, 9.36 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LWWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	08.07.2021
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	<ol style="list-style-type: none">1. Die Lüftung ist nicht genehmigungskonform errichtet2. Die Tierplatzverteilung ist nicht genehmigungskonform3. Gärrestlager sind z. T. nicht genehmigungskonform abgedeckt4. Emissionsmessung liegt nicht vor
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung zur Herstellung eines immissionsschutzrechtlich genehmigungskonformen Betriebs und Vorlegen der entsprechenden Nachweise	