

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 1.10.2021

Daten Betreiber:

Betreiber	Wertstoffzentrum Dessau GmbH
Adresse des Betreibers	Daheimstraße 35-37, 06842 Dessau-Roßlau

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
Adresse der Anlage	Daheimstraße 35-37, 06842 Dessau-Roßlau
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.5
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.11.2.1 GE, 8.12.1.1 GE, 8.11.2.4 GE, 8.12.2 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	08.07.2021
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	