

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 01.10.2021

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	WIMEX Agrarprodukte Import & Export GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Feldstraße 5 06388 Köthen (Anhalt) OT Baasdorf

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Hennenanlage
<b>Adresse der Anlage</b>	Schulstr. 3 06388 Köthen (Anhalt) OT Baasdorf
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	6.6 a)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	7.1.1.1 EG

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	29.07.2021
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Untere Wasserbehörde LK ABI

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden folgende Mängel festgestellt:</b>	1. Festmistplatten sind defekt. 2. Futtersilozentrale ist nicht genehmigungskonform.
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
1. Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung. 2. Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung.	