

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 17.12.2021

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	WIMEX Agrarprodukte Import & Export GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Feldstraße 5 06388 Köthen (Anhalt) OT Baasdorf

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Hennenanlage Merbitz
<b>Adresse der Anlage</b>	Langer Weg 2 06193 Wettin-Löbejün OT Merbitz
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	6.6 a)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	7.1.1.1 EG

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	31.08.2021
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden folgende Mängel festgestellt:</b>	Lüftung ist nicht genehmigungskonform.
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
Keine, da Abweichungen bereits beseitigt.	