

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 13.08.2021

neu veröffentlicht am: 15.10.2021

Daten Betreiber:

Betreiber	Interstarch GmbH
Adresse des Betreibers	Dr.-von-Linde-Straße 1 06729 Elsteraue

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Weizenstärke einschließlich Mühle
Adresse der Anlage	Dr.-von-Linde-Straße 1 06729 Elsteraue
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.4.b)ii)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.21 G,E und 7.22.2 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	04.05.2021
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Burgendlandkreis, unter Abfallbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	Änderung der Anlage ohne immissionsschutzrechtliche Erlaubnis
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	14.09.2021
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt:	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	