

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 28. Januar 2022

Daten Betreiber:

Betreiber	DOW Deutschland Anlagengesellschaft mbH
Adresse des Betreibers	Salegaster Chaussee 1 06803 Bitterfeld-Wolfen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Methylcellulose Anlage MC 10
Adresse der Anlage	Salegaster Chaussee 1 06803 Bitterfeld-Wolfen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1 h)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.8 G/E

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	25. Juni 2021
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Keine	