

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.03.2022

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Alberdingk Boley Leuna GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Am Haupttor, Bau 6101 06237 Leuna

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Herstellung von Latex
<b>Adresse der Anlage</b>	Chemiepark Leuna
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	4.a.ix
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	4.1.9 GE, 9.3.2 V

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	19.08.2021
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	untere Wasserbehörde

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	