

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 21. Januar 2022

Daten Betreiber:

| | |
|-------------------------------|--|
| Betreiber | Vantage Leuna GmbH |
| Adresse des Betreibers | Am Haupttor, Gebäude 7302 06237 Leuna |

Daten Anlage:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Anlagenbezeichnung | E30 – Herstellung |
| Adresse der Anlage | Am Haupttor, Gebäude 7302 06237 Leuna |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 4.1 k) |
| Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV | 4.1.11 GE |

Daten Behörde:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Zuständige Überwachungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| Kontakt | LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de |

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|---|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 2. November 2021 |
| Grund der Besichtigung | Überwachungsprogramm |
| Weitere beteiligte Behörden | Landkreis Saalekreis: - untere Abfallbehörde |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|---|--|
| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | |
| Es wurden keine Mängel festgestellt. | |
| Veranlasste Maßnahmen der Behörde | |
| keine | |