

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 04.03.2022

Daten Betreiber:

Betreiber	Schweinezucht Polkau GmbH
Adresse des Betreibers	Klein Ballerstedter Weg 09606 Osterburg (Altmark) OT Polkau

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Sauenanlage Polkau
Adresse der Anlage	Klein Ballerstedter Weg 09606 Osterburg (Altmark) OT Polkau
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6 c)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.8.1 EG

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	05.11.2021
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde LK SDL

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	<ol style="list-style-type: none">1. Lüftung am Stall 4 ist nicht genehmigungskonform.2. Abdeckungen der Sammelgrube 12 A und des Güllehochbehälters 12 fehlen.
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
<ol style="list-style-type: none">1. Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung.2. Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung.	