

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am:11.03.2022

Daten Betreiber:

Betreiber	MWG Alutec Wernigerode GmbH
Adresse des Betreibers	38855 Wernigerode, Am Kupferhammer 89

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlagen zur Oberflächenbehandlung
Adresse der Anlage	Am Smatvelde, 38855 Wernigerode
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.6
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.10.1 E G

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	19.11.2021
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde LK Harz

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden Mängel festgestellt:	Die fälligen Sachverständigenprüfungen für die Auffangwannen müssen nachgeholt werden.
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Der Betreiber wurde aufgefordert die ausstehenden Prüfungen bis Ende Februar nachzuholen.	