

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 11.03.2022

Daten Betreiber:

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Betreiber | MWG Eloxal GmbH |
| Adresse des Betreibers | 38855 Wernigerode, Am Kupferhammer 89 |

Daten Anlage:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Anlagenbezeichnung | Anlagen zur Oberflächenbehandlung |
| Adresse der Anlage | 38855 Wernigerode, Am Kupferhammer 89 |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 2.6 |
| Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV | 3.10.1 E G |

Daten Behörde:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Zuständige Überwachungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| Kontakt | LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de |

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|------------------------------|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 19.11.2021 |
| Grund der Besichtigung | Überwachungsprogramm |
| Weitere beteiligte Behörden | Untere Wasserbehörde LK Harz |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|---|--|
| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | |
| Es wurden Mängel festgestellt: | Die fälligen Sachverständigenprüfungen für die Auffangwannen müssen nachgeholt werden. |
| Veranlasste Maßnahmen der Behörde | |
| Der Betreiber wurde aufgefordert die ausstehenden Prüfungen bis Ende Februar nachzuholen. | |