

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am:07. Oktober 2022

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH Rodleben
<b>Adresse des Betreibers</b>	Brambacher Weg 1 06861 Dessau-Roßlau

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	MPR-Anlage
<b>Adresse der Anlage</b>	Brambacher Weg 1 06861 Dessau-Roßlau
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	4.1. b)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	4.1.2 G E

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	09. Juni.2022
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Obere Wasserbehörde

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	